⑲日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-33088

(int Cl 4 G 21 C 17/10

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和60年(1985) 2月20日

C-7156-2G

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 中性子検出装置

> 创特 願 昭58-142244

20世 願 昭58(1983)8月3日

@発明者 八 幡

廣志

明

川崎市川崎区浮島町4番1号 日本原子力事業株式会社研

究所内

⑫発 明 者 伊 藤 敏

東京都千代田区内幸町1の1の6 東京芝浦電気株式会社

東京事務所内

の出 願 日本原子力事業株式会

東京都港区三田三丁目13番12号

社

②出 願 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 弁理士 須山 佐一

1. 発明の名称 中性子検出装置

2. 特許請求の範囲

(1)原子炉内に垂直に固定され上端が開口した 冷却孔を有する計装案内管と、この計装案内管内 部に上下動自在に挿通されグランドシール部近傍 に複数の冷却孔を有する中性子計装管とから成る ことを特徴とする中性子校出装置。

3. 発明の詳細な説例

[発明の技術分野]

本発明は原子炉内に設置される中性子検出装置 に係り、特に中性子検出装置のフランジ部に炉水 中のクラッドが沈谷しないようにした中性子校出 装置に関する。

[発明の技術的背景]

顺子炉炉水中には核分裂生成物、原子炉構成材 料からの放射化した微粒子及びそれらのイオン等 があり、それらのうち一般的にO.45μ以上の 粒子がクラッドと言われている。これらのクラッ ドは機器の狭い間隙部分や流速の遅い淵留部分等

に沈眷しやすく炉内中性子検出装置においても同 様にその下部(フランジ部)に大量のクラッドが 蓄積しやすい。そのため、フランジ部があるペデ スタル室は放射線員率が高く、保守、点検時にお、 いて作衆能率の低下をきたしている。

中性子検出装置の使用状態は第1図に示す通り で、計装案内管1は上端を原子炉圧力容器2内の 炉心支持板3に固定され、下端は原子炉圧力容器 2の下部を貫通して垂直に設けられている。そし て、この計装案内管1内に和長い管状の中性子計 装管4が上下動自在に抑通され、この中性子計装 管4の上端が原子炉圧力容器2内の上部格子板5 に取付けられている。また、計装祭内管1内の中 性子計鼓管4の外間には振れを防止するアッパー リング6が固治されている。計数案内質1の下端 別口部には、第2図に拡大して示すように、径大 のフランジ7が取付けられ、中性子計装管4の下 蟷却はグランドシール8により、シールされてい る。尚、符号9は下方より中性子計装管4内に挿 通される較正装置の案内管である。

また、このような中性子校出装置においては、 同装置の劣化ウランを冷却するために第1図に示 すように、計装案内管1及び中性子計装管4の上 都にそれぞれ冷却孔10、11が設けられており、 が水は計装案内管の冷却孔10から流入し中性子 計装管の冷却孔11を通って中性子計装管4内を 上昇しバイパス孔12へ抜けるようになっている。 尚、図中の符号13は空気抜き孔である。

このような使用状態において、クラッドは第2 図に示すように、フランジ部の計装案内管1と中性子計装管4との間隙および中性子計装管4人内のグランドシール8両上に沈着するが、そのクラッドの流入程路は、第1図に矢印で示すように、針葉案内管の冷却孔10から流入した炉水中のクラッドが沈降するルートAと、中性子計装管するルートBと、燃料表面等に付着したクラッドが計ないったBと、燃料表面口部に沈降してくるルートCとが考えられる。

これまでに、中性子校出装置のクラッドの沈積

[発明の目的]

本発明はかかる点に対処してなされたもので、 簡単な構造で、クラッドが沈積しにくく、かつフ ラッシングを行なった際に中性子計装管及び計装 案内管の壁面等に付着しているクラッドを容易に

排出させることができ、それにより保守、点検時の作業員の被曝を低減化できる中性子検出装置を 提供することを目的とする。

「発明の概要」

すなわち木発明は、原子炉内に延直に固定され 上端が開口した冷却孔を有する計装案内管と、この計装案内管内部に上下動自在に抓通され グランドシール部近傍に複数の冷却孔を有する中性子計 装管とから成ることを特徴とするものである。

[発明の実施例]

以下、図面に示す一実施例を用いて木発明を詳 和に説明する。

第3図は本発明の一実施例を示す断面図で、従来例と同一部分については関一符号を符記してある。即ち、符号1は計装案内管、3は炉心支持板、4は中性子計装管、6はアッパーリング、7はフランジ、8はグランドシール、10は計装案内管のかりである。本実施例においては、振れ防止用のアッパーリング6は計装管4の外周に母替され

ており、これによって、計装案内管1の上端閉口 部より流入する、いわゆるルートCからのクラッ ドを防ぐことができる。

本発明の主要な構成要素は、中性子計装管4の 冷却孔14で、従来の計装案内管1の冷却孔10 とほぼ同じ裔さにあった第1図に示す中性子計装 管4の冷却孔11をなくし、フランジ部7近傍の 従来クラッドが沈積していた位置に冷却孔14を 設けるものである。本実施例においては、グラン ドシール部8に中性子計装管4内外を運過する中 性子 計装管 4 内側に向けて先却りのテーパ状の冷 却孔14が複数穿設されると共に、中性子計装管 4 と接触するグランドシール部8の角、すなわち 第2回に符号15で示すクラッドが沈積しやすい 部分が削られてまるみが形成され、かつ中性子計 装管4内のグランドシール面16に中心部が高い 傾斜が形成されている。そして、冷却孔14と上 方のパイパス孔12以外には中性子計装筒4に穴 は穿設されず、従来の空気抜き穴13も閉塞され ている。

預開昭60- 33000(3)

以上のように中性子検出装置を構成することにより、計装案内管の冷却孔10より炉水とともに流入したクラッドはフランジ部近傍の冷却孔14まで炉水流に乗って行き、テーバ状の冷却孔14を介して流れの速くなった炉水とともに上昇してバイバス孔12より排出されるため、クラッドの流着することとはない。また、壁面中性子計装管の冷却孔14より排出されるため、クラッドの沈着はほとんどない。

[発明の効果]

以上の説明からも明らかなように、本発明は中 性子計装管の冷却孔の位置をフランジ部まで下げ、 クラッドの沈着を妨けるような構造とすることに より、フランジ部のクラッドの沈着をなくし、保 守、点検時の作業員の被曝を大巾に低減させるこ とができる。

また、本発明は何ら余分な構造を有しないため、 設備投資の必要がなく、既存のプラントへの適用 が可能で経済的である。更に、中性子検出装置の 形状が従来とほとんど変らないため、挿入及び引き抜き時の作業が容易である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の中性子校出装置の一実施例を示す報断面図、第2図は第1図の中性子校出装置のフランジ部を拡大して示す報断面図、第3図は本発明の一実施例を示す報断面図である。

1 … … … 計装案内管

4 … … … 中性子計装管

6 … … … アッパーリング

7 --- -- フランジ

8 … … … グランドシール

10………計装案内管の冷却孔

14……中性子計装管の冷却孔

代理人弁理士 須 山 佐 一





